

靜電氣에 依한 火災

陳炳林*

1. 序論

最近石油化學工業의迅長과 더불어 그製品이나原料를取扱하는過程에서 여러가지形態의安全事故의發生이頻繁하여지고, 同時に 이에對한原因糾明과對策도多角的인面에서講究되어지고 있다.

얼마전當社鎮海工場의 Howe Baker Unit에서發生하였던少規模의火災事故도 역시石油化學物質取扱에 따른一種의安全事故이나, 靜電氣의現像에依한것으로一般的인火災보다特異한面이있어,當社와類似한石油化學物質을取扱하는工場實務者에게참고가될까하여當社自體에서調查하였든結果를소개하고자한다.

2. 事故發生經緯

事故發生場所는 Howe Baker Unit로서,當unit는 1,200 ppm의硫黃分을含有한암모니아의原料가되는原料naphtha를 KOH抽出, 酸洗滌, 中和, 水滌等의過程을通하여 naphtha中硫黃分의含量을 30 ppm까지除去시키는 것을目的으로하는工程이다.

가) 火災發生日時: 1973年〇月〇日 09時55分(即時鎮壓함)

나) 發生地點: 2次酸洗滌塔 naphtha入口周圍

다) 氣象條件: 氣溫 11°C

相對溫度 89 %

大氣壓 773 mmHg

(但,當日 12時現在記錄)

라) 狀況

1) 內容物

Naphtha, 98%黃酸(0.8~1.8 Vol. %), 30 ppm以上의硫黃化合物

2) 2次酸洗滌塔의 naphtha入口의 Flange熔接

* 鎮海化學株式會社 交代課長

部分에서 naphtha가漏出·噴射되었고, 噴射方向은 8時 및 10時方向이었다.

3) Naphtha의噴射을防止하기爲하여肥料包裝用 PE bag을 길이로 접어漏出部分을遮우고, 형검으로싸고, PE의上下두곳을 철사로묶어, naphtha가 PE壁을타고내려오도록하였다.

4) 훌러내려오는 naphtha를받을수있도록 鐵製小型drum위에plastic製들통을놓았으며, PE bag下端과들통上部와의距離는 25cm가량되었다.

5) Naphtha의漏出이始作될때는 逆轉中이었으며이때管內壓力은 4氣壓, 溫度는 30度C内外였다.

6)漏出部分을整備한目的으로運轉을中止시키고, flange直前에 진소line을連結, 6氣壓程度의壓力으로naphtha를drain하고있었다.

7)漏出naphtha가plastic들통에채워지면큰drum에갖다비웠으며,火災가나기까지以上과같은操作이數回이루워졌으며,最終操作이있은1分鐘後에火災가發生하였다.

8) 目擊者에依하여最初發火는 PE bag周圍였다고한다.

9)當時모든電源은遮斷되어있었다.

마)鎮火

發火된即時CO₂및粉末消火器로鎮火作業에나섰으나불길은잡지못하고곧이어到着한消防車의Aer-O-Foam을使用하여數분안에鎮火되었다.

그러나火災가發生한周圍가過熱된狀態였으므로再發火할危險性을防止하기爲해계속물을뿌려充分히冷却시켜주었다.

火災結果機械나裝置에는全然被害가없었고熔接作業에이어運轉이可能하였다.

3. 關聯物質의 物性

가) Naphtha

比重	0.7	(60°F)
----	-----	--------

API	70.6	(60°F)
粘度	Sus 28.4	(100°F)
編硫分	217 ppm	
Reid 蒸氣壓	8.12 lb/in ²	(100°F)
(事故直前 入苟分에 對한 實驗值)		
Flash point	28°F	
Ignition temp.	450°F	
Flam mable limit	0.9~6.0 %	
(Fire Protection Guide on Hazardous Materials)		
Resistivity		
(Fire Protection Handbook)		
나) Resistivity		
Polyethylene	10 ¹¹ Ohm-cm	
Vinylchloride	10 ¹⁰ Ohm-cm	
(電氣材料 : 禹亨麟 著)		

4. 靜電氣 火災의 Mechanism

石油化學物質 取扱에 隨伴되는 火源은 매우 多樣하나 靜電氣源에 依한 火災는 普遍化되어 있지 않음으로 mechanism에 對한 說明은 靜電氣源에 限하겠다.

靜電氣는 同種 또는 異物質間에 接觸-分離 操作을 通하여 어떤 物體가 苛電을 受우게 되는 現像이다.

一般的으로 靜電氣가 宿易하게 發生되는 境遇는 다음과 같다.

1) 粉碎된 物質이 chute 나 pneumatic conveyor 를 通過할때,

2) Steam 이 混하거나, 空氣나 gas 中 異物質이 含有되어 있거나한 狀態에서 pipe 나 hose 를 通過하여 外部로 流出될때,

3) Conveyor belt 가 稼動할때,

4) 車輛이 움직일때,

5) 한쪽 또는 양쪽이 不良導體인 物質間에 接觸面積의 相附의 位置가 變하는 運動을 할때,

靜電氣의 發生은 流速, 液體內의 電群質含量, 흐름의 形態, 接觸面積等에 따라 加速될수도 있다. 一般的으로 緩流일때는 靜電氣 發生 speed가 流速에 比例하지만, 涡流인 境遇는 流速의 自乘에 比例한다.

液體인 炭化水素物에 不純物이 含有되어 있지 않으면, 靜電氣 發生은 輕微하여 無視될수 있지만, 물, 金屬酸化物, 其他 ion 化 될수 있는 化合物이 不純物로서 含有되어 있을때는 靜電氣의 發生이 急激하게 增加되며, 實際 不純物含量이 0.01 ppm에 지나지 않을 境遇라도 靜電氣 發生은 顯著하게 增加된다고 한다.

靜電氣 發生 原理의 繼續의 影響에 따라 發生되는 苛電은, 附像物體가 絶緣體인 境遇 對像物의 相對의 potential 增加를 超來게 된다. Potential 增加에 따라 外部로 漏出되는 電子의 速度는 絶緣이 不完全時 增加되고, 絶緣度가 높을時 自體에 電子의 蓄積이 可能하여 potential 增加를 가져오게 되고, 增加가 어느 上限線을 넘게 되면, 周圍大氣의 ion 化, 또는 spark 形態로 電子의 放出이 發生하게 된다. 어떤 物體의 電子蓄積能力은 帶電能力에 比例하고, 放出能力에 反比例하는 것으로 resistivity 와 關聯이 된다.

一般的으로 物體의 resistivity 가 10¹⁵ Ohm-cm 以上 일때는 靜電氣의 帶電이 困難하게 되며, 10¹⁰ Ohm-cm 以下일때는 電子의 放出이 比較的 容易하며 靜電氣 蓄積에 의한 potential 增加는 그리 深刻하지 않다.

그러나 resistivity 가 10¹⁰~10¹⁵ Ohm-cm 가 될 境遇 靜電氣의 Net 蓄積量은 顯著하여 지고, 10¹³ Ohm-cm 일때는 最大的 靜電氣蓄積이 可能하게 된다.

두개의 點 또는 面間에 spark 가 發生하려면, 電子가 空間의 媒介體를 들파하거나 ion 化할 수 있는 어느程度의 energy 를 必要로 하는데, 이때 所要되는 最低 energy 는 300~350 Volt에 達한다. 그러나 實際 이 程度의 potential 差에 依해 發生되는 spark 는 0.0005 inch 程度에 지나지 않아 周圍大氣와 電極에 依해 熱로서吸收되므로 強力한 spark 를 誘導할 수 있는 energy level 은 되지 못한다. 이러한 要件를 感안할때 spark 를 誘發키 为한 充分한 energy level 은 1,500 Volt 以上이 되어야 한다. 그러나 高電壓에서 일어나는 spark 라는 單純한 事實이 可燃性 混合物의 點火를 誘發하지는 못한다. 點火가 일어나려면 可燃性 混合物에 充分한 energy 가 spark 로 因하여 傳達되어야 한다. 最適條件下에서 Petro Vapor Air 混合物이 點火하는데 必要한 energy 는 最小한 0.25 millijoule 이 必要하다.

Vapor-Air 混合物의 着火可能性은 主로 炭化水素物質의 蒸氣壓과 flash point에 依해 左右된다. 蒸氣壓이 大氣壓보다 낮은 物性을 갖는 炭化水素物質인 境遇 容易하게 Flammable limit에 到達할수있다. Flash point 가 100°F 以上 일때는 一般的의 外部條件下에서는 着火되기가 困難하고, 또한 取扱過程에서 foam이나 mist 가 發生하여도 着火에 必要한 energy 가 매우 높아 靜電氣源에 依한 火災危險度는 낮아진다는 事實이 實驗에 依해 指摘되고 있다.

靜電氣源에 依해 火災가 發生할수 있는 諸要件을 要略하면 다음과 같다.

첫째 靜電氣가 發生할수 있는 操作이 이루워 져야하

고,

둘째 發生된 靜電氣가 potential 增加를 超來할 수 있도록 蓄積되어야 한다.

셋째 蓄積된 energy 가 放出過程에서 Vapor-Air 混合物을 點火시킬 수 있는 热로서 供給되어야 하고,

넷째 可燃性物質의 Vapor-Air 의 混合組成이 flammable limit에 到達되어야 한다.

5. 火災源에 對한 檢討

火災 以前 一切電源은 遮斷되어 있었고, 當時 감독자 및 작업원의 證言에 따라 一般的인 過失火災가 아니라는前提를 세웠다.

가) 靜電氣源

1) Pinhole 部分

Naphtha 가 漏出된 pinhole 周圍는 pipe에 依해 bonding 되어 있어 靜電氣의 蓄積은 不可能하였을 것 이고, PE film으로 쌓여 있어 空氣가 遮斷되어 있었을 것 이므로 發火可能性은 排除되어야 할 것이다.

2) PE Film 内部 및 周圍

4氣壓의 內壓을 갖인 管에서 漏出되는 상당한 流速을 갖인 naphtha 는 不規則하게 PE 와 接觸하여 摩擦을 일으켜 PE 에는 電靜氣를 誘發시키면서 plastic 들통으로 流入 되었을 것이다. 질소 purging을始作한 뒤 naphtha 의 漏出速度는 한층 加速됨에 따라 絶緣體인 PE 는 spark energy 를 갖일 수 있을 程度의 potential 增加를 超來하였을 것이다. 또한 PE film의 內外 構造를 볼때 naphtha 의 mist 가 外部로 飛散이 可能하여 次사리 flammable limit에 到達할 possibility이 있고 當時 外氣溫度가 比較的 낮았지만 漏出되는 naphtha 的 溫度가 flash point를 輤선 上回하고 있었으므로 發火의 possibility은 濃厚하였다고 볼 수 있겠다.

3) Plastic 들통의 윗부분

들통에 流入된 naphtha 를 비우는 操作이 되풀이됨에 따라 絶緣體인 들통은相當水準의 potential flammable 增加가 超來되었을 것이며 들통 周圍與件은 充分히 flammable limit에 到達하였을 것이다. 따라서 이 부분에서의 發火 possibility도 排除할 수 없을 것이다.

나) 自然發火源

前述한 바와 같이 naphtha 的 溫度, flash point, reid vapor 等을 考慮할 때 點火源이 될 수 있는 热源만이 供給되면 發火할 수 있는 充分한 與件이 부여 되어 있다. 热源으로서 漏出時 發生되는 摩擦熱이 考慮對像이 될 수 있겠으나, 大氣溫度, PE 面積等을 考慮할 때 摩擦

熱이 热源으로 寄與하기 以前에 周圍에 吸收되었을 것 이므로 火災源으로는 매우 疑問視된다.

다) 化學作用源

1) 硫化鐵의 酸化

硫化鐵은 適當한 溫度下에서 大氣中에 露出되면 酸化反應과 함께 發火한다. 管內 蓄積되었든 硫黃分이 질소 purging 時 硫化鐵狀으로 外部에 露出될 可能性은 있으나, 硫化鐵이 直接大氣中에 露出될 境遇는 매우稀薄하였고, 發火地點을 볼때 硫化鐵源인 可能性은 排除되어야 할 것이다.

2) 黃酸作用

酸-金屬相互反應에 依하여 發生되는 水素에 依해 暴發이 誘發되었다는 實例가 소개된 바 있다. 그러나 이때 使用되었던 黃酸은 98% 以上의 濃度로서 酸-金屬反應이 일어나기에는 너무 濃度가 높다. 따라서 黃酸作用에 依한 發火 possibility은 排除될 수 있을 것이다.

6. 結論

管에서 漏出된 naphtha 와 絶緣體인 PE나 plastic 과의 相互 接觸-分離作用에 依하여 靜電氣 發生을 可能케 하여, PE나 plastic에 點火 spark 를 誘發시키기에充分한 potential 增加를 超來하였을 것이다. 이때 發生되는 spark 를 热源으로 하여 flammable limit에 到達되어 있는 naphtha vapor에 引火되었을 것으로 推定된다.

참고文獻

- 1) API Bull. 2003; Protection against ignitions Arising out of static, lightening, and stray currents, 2nd edn., API, New York (1967).
- 2) G. H. Tryon; "Control of Static Electricity" Fire Protection Handbook, 13th edn., Chap. 17, NFPA, Boston (1969).
- 3) C. H. Vervaline; Fire Protection Manual, Gulf Publishing Co., Houston (1964).
- 4) ; Fire Protection Manual, Standard Oil Co., California.
- 5) Kirk-Othner; Encyclopaedia of Chemical Technology, 2nd edn., Vol. 12, Inter Science Publishers, New York (1967).