

流 性 學 基 础 理 論

仁荷大 高分子工學科 金 霽 煉

휘울려지는 物質의 變形과 流動에 관한 研究를 하는 學問이다. 물의 흐름이나 진흙으로 부터 항아리를 만들 때 그리고 돌을 다듬는 일들은 우리 주위에서 오랜 歲月 行해진 일로서 모두 휘울려지적으로 說明을 할 수가 있다. 그러나 이 모든 것을 짧은 時間에 모두 說明하기는 어려우므로 여기에서는 플라스틱스를 成形할 때 일어나는 變形과 流動에 관해서만 檢討를 해 볼려고 한다.

1. 理想的인 流體

항아리에 있는 물을 나무 막대기로 휘젓을 때 빨리 휘젓을려면 많은 힘이 필요하게 된다. 이와같이 휘젓는 speed에 正比例하여 힘이 들때 이러한 流體를 뉴튼性流體라 하며 물, 휘발유, 알콜 같은 液體가 그 代表의인 것이다. 이때 휘젓는 speed와 필요한 힘을 쥐어 레이트(Shear rate, $\dot{\gamma}$: 剪斷率) 및 쥐어 스트레스(shar stress, S: 剪斷力)이라 하고 그 關係式을 다음과 같이 表現한다.

$$S = \eta \dot{\gamma} \quad (1)$$

쥐어 레이트와 쥐어 스트레스는 그림 1에서 같이 直




그림 1

六面體의 한면이 固定되어 있고 反對面이 움직이는 速度와 그 面에 주어진 힘을 말한다.

즉 $S = \frac{P_t}{A}, \quad (2)$


$$\dot{\gamma} = \frac{d}{dt} \left(\frac{U}{H} \right) \quad (3)$$

여기서 P_t 는 外部의 힘, A 는 그 힘이 作用한 面積이고 $\frac{U}{H}$ 는 剪斷變形이라하고 $\dot{\gamma}$ 로 表示한다. 그리고 $\frac{d}{dt}$ 는 時間에 對한 變化를 意味한다.

(1)式의 η 는 比例常數이며 粘度라고 부르고 뉴튼性物質에 있어서는 常溫常壓에서 固有한 値을 가진다. 粘度의 크기는 流體分子가 한 곳에서 다른 곳으로 얼마나 쉽게 移動하느냐에 따라決定이 된다. 따라서 分子사이에 空白이 많으면 分子의 移動이 쉽고 따라서 粘度가 낮아진다. 溫度와 壓力은 空白의 數를 變化시키는 여러가지 因子中에서도 重要한 것이며 分子의 모양도 重要的役割을 한다.

2. 非理想的인 流體

많은 간단한 流體는 뉴튼性이지만 分子量이 크든지 溶液相 혹은 分散相의 流體는 뉴튼性으로부터 아주 다른 性質을 보여 준다. 그림 2에서 보는 것 같이 쥐어 레이트와 쥐어 스트레스가 一直線이 되지 않고 쥐어레이트가 커지는 speed에 比해서 쥐어 스트레스의 커지는 speed가 작은 경우가 있다. 이때 이러한 性質을 소이도 플라스틱(Pseudoplastic)이라 부르고 溶融狀態의 플라스틱스가 그 좋은 例이다. 그와 反對로 쥐어 스트레스의 커지는 speed가 더욱 크면 이를 딜라튼트(Dilatent)라 하고 濃度가 높은 油性페인트가 좋은 例이다. 構成체(Bingham body)는 어떤 크기의 쥐어 스트레스가 주어진 후에야 비로소 物體가 變形을 하는 경우이며 齒薬이 그 좋은 例이다.




쉬어 스트레스와 쉬어 레이트는一般的으로 다음式(累乘法: Power law)과 같이 나타낼 수 있다.


$$S = \gamma \dot{\gamma}^n \quad (4)$$

만약 $n=1$ 이면 뉴튼성流體이며 n 이 1보다 클 때 쉬어 레이트에 비해 쉬어 스트레스의 增加가 크므로 딜라튼트이고 n 이 1보다 작을 때는 소이도플라스틱이다.

한편 流體의 性質을 다른 方法으로도 檢討할 수가 있다. 即 流體에 쉬어 스트레스가 加해지면 그때에 나타나는 쉬어 레이트에 따라 流體의 粘度를 측정 하므로써 그 流體가 어떤 種類인 것을 그림 3에서와 같이 알 수 있다.



그리나 어떤 實在의 流體에 쉬어 스트레스를 加할 때 생기는 쉬어 레이트는 그림 4에서 보는 것 같이 뉴튼性(OA)을 初期에는 나타내다가 쉬어 레이트가 커지면 소이도플라스틱(AB)이 되었다가 다시 뉴튼性(BC)이 되며 結局은 딜라튼트(CD)와 같은 性質을 나타낸다.



이와 같은 휘울리지적 變化는 流體를構成하는 分子나分子團이單位가되어서假想의構造를만든다고 생각함으로써理解가 쉬워진다. 이 物質에外部로부터 힘이加해지면 어느限界까지는假想의構造때문에 그힘을이겨나갈수있으며따라서粘度에도變化가없으므로뉴튼性(OA)을나타내게된다. 그러나外部의힘이커지면그構造가부서지고따라서粘度가작아지면서소이도플라스틱(AB)으로變한다.外部의힘이더욱커지면假想의構造는완전히부서지고새로운分子나分子團이單位가되어外部의힘에對抗을하게된다. 이경우粘度에는變화가없고따라서第二의뉴튼性(BC)을나타낸다. 만약外部의힘이더욱커지면分子나分子團끼리의비찰때문에그外部의힘을消化시키지못하여높은粘度를죽딜라튼트(CD)와같은性質을보여준다.

溶融高分子를例를들면그變化는그림5에서와같다.外部의힘이처음加해졌을때는a에서와같이分子配列에큰變化가없으나힘이커지면分子配列에變化가오고따라서粘度가작아지며소이도플라스틱의性質을나타낸다.外部의힘이계속作用하면分子가모두平行으로配列하여뉴튼性을나타내게되고




그림 5

그 힘이 더욱 커지면 分子間의 마찰 때문에 粘度가 빨리 커져서 딜라톤트의 性質을 보여 주게 된다.

方法으로 맥스웰(Maxwell) 模型과 보아(Voigt) 模型이 있으며 이들의 連結方法과 時間に 對한 變形의 크기는 그림 7의 a 와 b와 같다.

3. 融溶高分子性質

高溫(約 150°C)에서는 플라스틱의 結晶構造가 없어진 다든지 分子運動이 크게 되는데 이 現象을 溶融이라고 한다. 그런데 溶融狀態의 高分子가 粘度를 나타내는 것은 당연하지만 同時에 弹性을 가지고 있다는 것이 플라스틱스 加工에 重要한 役割을 한다. 그래서 一定한 힘을 溶融플라스틱스에 加해했을 때 時間に 對한 變形을 分析함으로써 그 加工을 完全하게 할 수가 있을 것이다.

만약 弹性과 粘性을 스프링과 대쉬풋(dashpot)으로 나타내면 一定한 힘이 加해졌을 때 時間に 對한 變形은 그림 6의 a 와 b 같이 각각 나타낼 수 있다.




그림 6

溶融플라스틱스는 弹性과 粘性을 함께 具有하고 있기 때문에 스프링과 대쉬풋을 적당히 連結하면 時間に 對한 變形을 豫測할 수가 있다. 가장 간단한 連結




그림 7

그림 7의 a 와 b의 큰 差異點은 a에서는 粘性을 나타내는 因子와 弹性를 나타내는 因子가 獨立되어 있다는 것이고 b는 두 因子가 獨立되어 있지 않기 때문에 外部의 힘이 없어지면 b의 경우에는 原狀으로 돌아오는 것이 特徵이다. 溶融高分子物質의 外部의 힘에 對한 時間과 變形의 關係는 맥스웰과 보아 模型을 直列로 連結했을 때가 實際와 더욱 가깝다. 이와 같은 性質을 粘彈性(viscoelasticity)이라 한다.

4. 溶融破損(melt fracture)

플라스틱스를 成型할 때 外部의 힘이 너무 커서 毛細管金型을 빠져 나오는 溶融플라스틱스에 臨界應力以上으로 壓力이 주어지면 그 플라스틱스의 表面은 올통 불퉁하여 商品價值를 잃게 된다. 이하한 不規則的인 狀態를 溶融破損이라 부른다. 그것이 發生하는 原因은 外部에서 加해진 힘이 플라스틱스의 溶融強度(melt strength)를 능가하기 때문이며 혹은 溶融變形이 均一하지 않기 때문이다. 이때의 힘을 臨界應力이라고 한다.

溶融破損을 피하는 方法은 臨界應力以下에서 成型을 하면 된다. 그러나 生產速度를 올리기 위해서는 臨界應力を 높히는 것이 바람직하다.

溶融破損과 깊은 關係가 있는 것은 毛細管金型의 構造, 分子量, 分子量分布, 分子分岐等이다. 毛細管金型의 入口를 넓히면 쉽게 臨界應力を 올릴 수가 있다. 한편 粘度가 낮으면 變形이 쉬우므로 溫度를 올리므로써 溶融粘度(melt viscosity)를 내릴 수가 있다. 溶融粘度는 또한 分子量의 크기가 작으면 작고, 같은 分子量이 라도 分岐分子量보다는 線狀分子量이 작으며 分子量分布가 좁은 것이 또한 작다. 溶融粘度는 溶融インデックス(Melt Index)로 表示하고 定해진 溫度와 壓力에서一定한 毛細管으로 定해진 時間に 빠져 나오는 플라스틱스의 무게로 나타낸다. 그러므로 높은 溶融インデックス는 낮은 溶融粘度를 나타낸다.

溶融粘度를 내리는 또 다른 方法으로서 쥐어 레이트를 增加시키든지 分子量分布를 넓혀서 쥐어 레이트에 對한 粘度의 依存性을 높이면 되지만 이 경우에는 臨界

應力を 능가할 가능성이 있다.

生產速度를 높이기 위해서 溶融粘度를 내리는 데는 問題가 있다. 即 溫度를 높이므로써 高分子의 分解, 生產價 및 冷却時間은 높이며, 낮은 分子量의 플라스틱스는 物理的性質에 결점이 있다.

5. 成型過程의 브울러지

그림 8은 溶融플라스틱스가 毛細管을 나오기 前後해서 理想的으로 쥐어 스트레스 및 쥐어 레이트가 變化하는 것을 나타내었다.

A範圍에서는 粘度가 대체로 높으며 쥐어 레이트는 낮은 狀態이다. B範圍은 대단히 복잡하다. 즉 一部의 플라스틱스가 容量속에 남아서 주위의 열에 의해 分解될 가능성이 있고 따라서 製品에 주는 영향도 크다. 한편 이 部分에서 쥐어 레이트와 쥐어 스트레스가 毛細管入口로 가까이 갈수록 커지며 粘度는 작아지고 彈性變形이 最高에 달하게 된다. 이入口에서 쥐어 스트레스가 臨界應力を 능가하면 溶融破損이 일어난다. C範圍에서는 쥐어 레이트는 固定되고 쥐어 스트레스는 감소하게 된다. 만약 이 部分이 너무 짧으면 풀업(pop-up) 現象이 일어나게 된다. D範圍은 또한 복잡하다. r과 S 값이 급속히 떨어지고 溶融플라스틱스는 冷却를 하며 粘度는 커지고 풀업이 나타나게 된다. E範圍에서는 플라스틱스의 自體重量에 의해서 半徑이 작아지고 分子는 配列을 하게되며 플라스틱스는 또한 固形화된다. F範圍에서는 流動과 變形이 끝이 나고 동시에 브울러지적 分析은 끝이 난다.




그림 8