

▶ 技術資料◀

化學裝置와 플라스틱 Lining

鄭 基 現*

近年 다음과 같은 特徵 때문에 플라스틱은 Lining 材料로서 漸次 널리 利用되고 있다.

1. 化學的으로 安定하고 酸, 알칼리에 強하므로 化學工業의 Plant用 材料에 進出하고 있다.

2. 金屬合金, 例를 들면 Stainless steel 보다 施工費를 包含하여 價格이 低廉하고 內張加工은 簡單하고 基板金屬은 安價인 것을 使用할 수 있다.

3. 耐熱性은 問題點으로 되고 있으나 热傳應率이 低 음으로 保溫의 役割도 할 수 있다.

4. Lining 用의 樹脂의 種類가 많으므로 有利한 條件을 求하여 自由로이 使用할 수 있다.

한편 化學裝置의 材料面에서 생각하면 最近 急速히 發展한 高分子 材料의 活用으로 말미아마 그 面目을 一新하여 高分子 材料는 金屬 材料, 非金屬 材料의 代替品이 아닌 必要不可缺의 材料로서 널리 應用되고 있다. 化學裝置는 各種 材料의 結合으로 構成되어 있다는 생각下에서 各種 材料中 代表의인 鐵, 慈器, 木材, 그리고 硬質鹽化 비닐樹脂(PVC)의 主要特性 比較를 表1에 表示한다.

表 1. 鐵, 慈器, 木材, PVC의 特性 比較表

特性	材料	鐵	慈器	木材	PVC
耐 蝕 性	不良	良	強酸 強碱 不 良	良	
燃 燒 性	不燃性	不燃性	可燃性	難燃性	
耐熱溫度 (°C)	300	200	150	60	
比 重	7.84 (5.4)	2.40 (1.7)	0.50 (0.3)	1.45 (1)	
引張彈性率 (kg/cm² × 10⁴)	210 (65.6)	70 (22.5)	10 (3.1)	3.2 (1)	
引張強度 (kg/cm²)	4,100 (6.8)	50 (1/12)	800 (1.3)	600 (1)	
引張強度比重 (kg/cm²)	522 (1.2)	20.9 (1/20)	1,600 (3.8)	414 (1)	
熱膨脹係數 (10⁻⁴)	12 (1/6)	0.04 (1/1,750)	2 (1/35)	70 (1)	
熱傳導率 (cal/sec/cm²/°C/cm)	1,250 (312)	26 (65)	1 (1/4)	4 (1)	
加 工 性	可	困難	良	良	

表 2. 高分子 材料의 工學的 特性(I)(熱可塑性 樹脂)

特 性	樹 脂	PVC(硬 質)	Polyethylene	弗 素	Polycarbonate
比 重		1.32~1.60	0.92~0.96	2.1~2.2	1.20
引張強度(kg/cm²)		350~690	120~350	100~200	560~670
伸 度(%)		2.0~15.0	20~120	100~200	600~1000
引張彈性率(kg/cm² × 10⁻⁴)		2.5~4.2	0.13~0.7	0.4~0.42	3.2
熱傳導率(× 10⁻⁴ cal/sec/cm²/°C/cm)		3~7	7~10	6	4.6
熱膨脹率(10⁻⁵°C)		5~19	10~20	10	6.5
耐熱溫度(°C)(接續)		-15~70	-70~100	-80~200	-140
强酸의 영향	無	無(除濃硝酸)	無	無	僅少
强碱의 영향	無	無	無	無	部分的
有機溶劑의 영향	케톤에스텔에 可溶	50°C 以下 無	無	無	部分的
機械加工性	良	良	良	良	良
主 要 用 途	Lining, 管, 板 foam	管, film, 濾材 成型品	Lining, Packing	管, 板, film	

앞으로 우리 나라에서도 化學裝置의 國產化가 豫見되므로 이 機會에 이와 關聯性이 있는 플라스틱 Lining

技術에 對하여 紹介코자 한다.

플라스틱 Lining 技術은 다음 3種으로 大別할 수 있다.

*仁荷工大 化工科 教授

表 3. 高分子材料의 工學的 特性(II)(熱硬化性樹脂)

特 性	樹 脂	Epoxy(基材歎음)	Polyester (硝子布積屬品)	石炭酸(石綿基材)	尿素(섬유소基材)
比 重		1.11~1.23	1.6~1.8	1.55~2.0	1.46~1.52
引 張 强 度(kg/cm ²)		864	2,000~2,500	300~500	400~900
伸 度(%)		22	0.5~5	0.2~0.5	0.5~1.0
引 張 弾 性 率(kg/cm ² × 10 ⁻⁴)		3.2	7~20	7.0~18.0	8.5~11.2
熱 傳 導 率(10 ⁻⁴ cal/sec/cm ² /°C/cm)		—	2~3	8~16	7~10
熱 膨 胀 率(10 ⁻⁵ °C)		6	1.5~3	1.5~3.5	2.5~4.5
耐 热 溫 度(°C)(接續)		100	-80~150	~150	~80
强 酸 的 形 貌	侵蝕		僅少	僅少	僅少
强 碱 的 形 貌	無		僅少	僅少	僅少
有 機 溶 劑 的 形 貌	無		無	部分的	無
機 械 加 工 性	良		良	良	良
主 要 用 途	Lining, 注型品		Lining, 容器, Pipe, 型材	機械部分品 成型品, foam	成型品

1. 플라스틱板에 依한 Lining
2. 液狀樹脂를 使用하는 Lining
3. 플라스틱粉末을 使用하는 Lining

플라스틱板에 依한 Lining

플라스틱板을 金屬 tank에 붙여서 Lining 하는 方法으로, Lining 加工에서는 硬質板 PVC의 热的 性質에 關한 知識의 把握과 適切한 設計, 熟練된 技術 等이 製品의 成否를 左右하게 된다. 이 方法은 다음과 같은 工程으로 施行한다.

a) 表面 處理

硬質 PVC板 接着 Lining 뿐만 아니라 強化플라스틱(FRP) Lining 等에서도 行하여지는 것과 같이 接着面을 清淨하게 處理하는 것이 接着强度를 向上시키는 첫째 條件이다. 이 方法으로서는 Sandbrust 法이 가장 理想的이며 可及的 金屬의 光澤을 낼 때 까지 處理함을 原則으로 한다. 壁을 酸으로 洗滌하는 方法도 있으나 酸

洗滌後 물로 水洗하여 充分히 水分을 乾燥 除去시켜야 한다.


b) 金屬壁과 硬質 PVC板의 接着

金屬壁과 硬質 PVC板의 接着에는 接着劑를 使用 한다. 一般的으로 接着劑는 粘着力과 凝集力이 優秀해야 한다. PVC板 接着 Lining에서의 接着劑도 粘着力이 큰 NBR系合成 고무를 主體로 한다. 이 것에 凝集力を 附加하기 爲하여 热硬化性樹脂(例 石炭酸樹脂)를 配合한 것이 多이 使用된다.


다음 基材 接着面의 裏面부터 順次 均一하게 加熱하여 接着面에서 約 130°C가 되게 한다. 이 溫度는 硬質板의 加工 溫度이며 또한 이 溫度에서 接着劑의 塗膜을 軟化하여 粘着性을 表示하기도 한다.

硬質 PVC板의 中첩 部分은 第1圖와 같이 PVC 接着劑를 使用하여 붙인다.

그리고 0.3~1mm 程度의 薄膜 film을 金屬板 或은 木材 表面에 붙여 防蝕, 裝飾을 目的으로 하는 方法도 있다.



(a) 接續部 斷面



(b) 테프를 붙인 斷面

그림 1. PVC板(film)에 依한 Lining의 中첩

液狀樹脂을 사용하는 Lining

Polyester樹脂나 Epoxy樹脂를 사용하여 壁面의 Lining을 하는 方法이다.

Coating과 Lining의一般的인概念으로서 Coating은 0.1~0.3 mm, Lining은 0.3~1 mm의 皮膜의 두께로서兩者를區別하는 것이普通이다.

예를 들면 藥液貯藏 tank의 内面과 같이 학상腐蝕物質에 浸漬되어 있는部分을 耐蝕性인 有機物質로 被覆保護할 경우에는 皮膜의 두께는 0.3 mm以上이 아니면 安全하다고 말할 수 없다.

그러나 不飽和 polyester樹脂와 같은 合成高分子의 皮膜은 熱膨脹係數가 커서 皮膜을 두껍게 하면 溫度變化에 對한 母材(金屬, concrete等)와의 膨脹係數의 差때문에 剝離或은 龜裂現象을 일으키기 쉬움으로 그와 같은 現象을 防止하기 為하여 樹脂에 粉末充填劑等을 混合하여 樹脂cement로 하든가 或은 glass纖維布, 合成纖維布를 充填하여 所謂 強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)(以下 FRP로 略함)으로 하여 Lining을 해야 한다.

이 強化剤는 반드시 glass纖維에 限한 것은 아니나 實用的으로 가장 널리 使用되고 있는 것은 glass纖維와 polyester 및 epoxy와 같은 热硬化性樹脂와의 組合이다.

이 Lining의 施行 方式에는 다음과 같은 3種類가 있다.

a. Sheet Lining

이 方法은 미리 所定의 두께로 成形硬化工した FRP板을 一定한 size로 切斷하여 容器等에 붙이는 것으로 加工이 容易하다.

b. 樹脂의 Cement Lining

不飽和 Polyester樹脂液에 對하여 2~3倍量의 無機粉末充填剤(例를 들면 磁器粉末, Silica粉末)를 加한 樹脂 Cement를 만들어 이것으로 壁面에 耐酸tile等을 붙이는 方法이며 酸洗槽, 電解槽等의 Lining에 應用되고 있다.

C. FRP Lining

glass纖維布(合成纖維를 使用할 때도 있음)에 不飽和 Polyester樹脂를 含浸시켜, 壁面에 接着시켜 Lining加工을 하는 方法으로서 FRP Lining이라고 부르고 있으며 現在 널리 利用되고 있는 方法이다. Lining用에 使用되는 不飽和 Polyester樹脂은 高反應性, 低粘度(3~5 poise at 25°C)의 것이 適當하며 Styrene의 量이 많으면 反應性이 크고 耐熱性도 좋았지나 收縮率이 커지고 또한 耐摩耗性은 低下하므로 30%前後가 適當量이다.

고 알려져 있다. 그리고 常溫硬化型의 것이 使用된다.

觸媒는 有機過酸化物을 主成分으로 한 것이며, 여러種類의 것이 있으나 Lining에 使用하는 것은 常溫硬化型의 것이 좋다. methylethylketone peroxide를 60%, dimethylphthalic acid 40%를 混合한 것이 實際로 良好한 結果를 얻고 있다고 한다. 促進剤로서는 Cobalt naphthenate를 併用한다. 即 常溫硬化性 Polyester樹脂에 diemethylphthalic acid에 溶解한 Methylethylketone peroxide와 促進剤 Cobalt naphthenate를 加한 것을 Lining液으로 使用한다. Lining에는 Pot life(硬化剤添加後樹脂液이 使用可能한 狀態에 있는 時間)가 50~70分 程度가 가장 使用하기 쉽다.

그리고 Lining加工은 다음과 같은 工程으로 施行한다. 基材가 金屬, 木材, Concrete인가에 따라 각각 그 基材의 處理는 自然 달라질 것이다. 鐵槽等에 Lining을 할 경우에는 우선 壁面을 Sandbrust法 혹은 酸洗滌法으로 洗滌한다. 그러나 酸洗滌法은 鐵面의 吸着水分의 除去가 困難하여 特히 濕은 面積일 때에는 發銹이 速하여 좋은 方法이라고는 할 수 없다.

다음 常溫硬化型 Epoxy樹脂 或은 Vinyl系 Wash Primer(防鏽塗料)를 壁面에 0.01~0.08 mm 두께로 塗布하여 完全히硬化시킨다.

Primer의 塗布 完全硬化後, 미리 단들어 놓은 Lining用液狀樹脂外, 強化材(主로 Glass纖維布)를 交代로 壁面에 塗布하여 중첩시켜 放置하면 樹脂은硬化하여 Lining工程은 끝나게 된다.

表 3. Primer에 依한 FRP의 接着强度

Primer의 種類	FRP Lining	接着强度	接着剪斷強度
常溫硬化性 Epoxy	glass纖維布一層	60~70 kg/cm ²	52~60 kg/cm ²
Vinyl系 Wash primer	glass纖維布一層	40~50 kg/cm ²	28~40 kg/cm ²

(註) 常溫硬化(25°C) 48時間後 測定

Polyester樹脂은 硬化時 8~9%收縮하여 이收縮은 樹脂自體로는 避할 수 없으므로 glass纖維기타의 充填剤를 가지고 收縮率을 減少시켜야 한다. 그것과 같이 樹脂의 厚塗를 避하고 急速히硬化시키지 않고 殘留歪을 될 수 있는 限 glass纖維에 吸收緩和시키는 것이 重要하며 이것이 Lining의 良否를 決定하는 하나의 因子로 된다.

glass纖維布와 樹脂量으로서 Lining面의 性質이 左右된다고 하나, glass積層板의 機械的强度는 樹脂 50%, glass纖維 50%의 比率에서 最高值를 表示한다.

Epoxy樹脂에 依한 FRP Lining加工도 施行되고 있으

여 그 性質도 優秀하나 樹脂가 高價이므로 Lining의 施工單價가 高價이다. 이에 對한 說明은 略한다.

이와 같은 FRP Lining의 適用 分野는 藥液貯藏 tank, 電解槽, 廢液槽, Ammonia 洗滌塔, 化學纖維 工場의 排水路, 이은 交換塔, 化學工業 反應塔 等이다.

플라스틱 粉末을 使用하는 Lining

플라스틱粉末을 利用한 Lining 或은 Coating 加工 方
法은 比較的 的 새로운 것으로, 그 方法은 多種多樣하지만
代表의 것은 粉末 溶射法과 粉末流動 浸漬法의 두 가
지이다.

粉末溶射法의 원리는豫熟한 基材(主로 金屬 材料)에
粉末溶射器를 使用하여 半融解 狀態의 플라스틱 粉末
을 吹付시키는 것이다.

粉末流動 浸漬法의 原理는 플라스틱 粉末을 空氣 或은
窒素와 같은 不活性 氣體로서 流動狀態로 하고 이 粉末
流動層 속에 豫熱한 素材를 浸漬시키는 것으로서 獨逸
에서 쳐을으로 工業化된 것이다.

其他 많은 加工方法이 있으나 以上 두 가지는 다른 加工方法에 比하여 經濟의이며 能率의므로 그 應用範圍은 매우 넓다.

a. 粉末溶射法

Polyethylene, Nylon, 弗素樹脂와 같은 热可塑性樹脂의 粉末을 壓縮空氣로부터 내어 水素, Acetylene, Propane gas와 같은 燃料gas와 酸素을 燃燒시켜 만든 火炎과 混合하여 樹脂을 溶融시켜 壁面에 溶射Lining을 하는 것으로 金屬粉末溶射技術과 비슷하다.




그림 2. 플라스틱 粉末 溶射装置

1. 溶射器, 2. 空氣, 3. 粉末供給室,
4. 燃料供給器 5. 鐵板

이 方法은 設備가 簡單하여 Lining 面의 흰홀이 적고
Lining 面에 繼目이 없으면, 破損해도 修理가 簡單하

表 4. 溶射의 標準 作業(皮膜의 두께를 1mm로 했을 때)

粉末의 使用量	1kg/m ²
溶射速度	1~1.5m ³ /hr
燃料가스	13m ³ /hr(3氣壓에서)
아세틸렌	1. 2m ³ /hr(0.3~0.5氣壓에서)
酸 素	5. 8~8m ³ /hr(0.3~0.5 ")
石炭가스	2. 8~3. 5m ³ /hr

長點을 가지고 있다. 이 反面 Lining 技術이 熟練을 要 하며 複雜한 形의 것은 Lining 이 困難하고 精密度가 좋은 것은 施工하기 어려운 缺點이 있다.




그림 3. 溶射器의 構造와 操作 方法

- (a) 理想的 火炎의 길이 約 20 mm
 (b) 溶射器와 鐵板과의 距離 約 40~60 mm

b. 粉末流動 浸漬法

素材의 表面處理를 完全히 한다는 것은 前例와 같으
며 表面處理를 하素材는 適當한 加熱 方法으로 所定의




圖 4 粉末流動 流速法例 估計 Lining

P: 粉末의 높이 W: 流動狀態의 높이

溫度로豫熱하여流動層에浸漬한다. 流動浸漬裝置는第4圖에表示한 바와같이流動層을形成하는圓形或은角形의容器即流動浴과플라스틱粉末를流動狀으로하는通氣性多孔板으로構成되어있다. 이多孔板을通하여流動浴에壓縮空氣를보내면粉末는流動狀態로되므로이속에豫熱된物體를넣으면그表面에樹脂粉末이濺融하여치전하여lining된다.

이 方法에서 加熱溫度와 浸漬時間은 調節하면 皮膜의 두께는 自由로이 加減되며, 複雜한 形狀의 것도 容易하게 할 수 있다.

이 方法은 密着이 좋고 直接 火炎과 接触하지 아니하




그림 5. 物體의 溫度를 280~450°C로 유지했을 때의
浸漬時間과 Coating 두께와의 關係

므로樹脂의變質이 적다는長點이 있으나, 裝置의 크기에制限이 있어, 大型容器의 Lining이 不可能한 것이唯一한 缺點이다.

以上과 같은 플라스틱粉末을 使用하는 Lining法에 쓰여지는 材料에는 鐵, 鑄鐵이 가장 많고, 其他 Stainless steel 알루미늄, 銅, 黃銅 等도 加工할 수 있다.

플라스틱粉末의 Lining法에 使用하는 材料는, 軟化溫度와 分解溫度와의 差가 크고 溶融粘度가 適當하며 密着性이 좋고 微細하게 粉碎될 수 있는 것이 좋다. (100~150 mesh) 그리고 플라스틱粉末은 각각 그特性을 가지고 있으므로樹脂의 性質을 充分히 理解해야 한다. 또한 用途에 따라 適切히 選擇해야 한다. 現在 Lining 할 수 있는 플라스틱材料는 다음과 같은 것이다. 即 Polyethylene(高壓, 中壓, 低壓), Polyamide(Nylon), Polystyrene, 弗素樹脂, Polymethylmethacrylate樹脂等이다.

Lining 하는 素材의 溫度는 플라스틱材料의 溶融溫度로부터 보아 매우 높게 해야 한다. 加熱溫度는 樹脂에 따라 다르나 250~450°C程度, 浸漬時間은 2~15秒程度이다.

플라스틱紛末에 依한 Lining加工法은 現在主로工業用으로서 各種耐酸容器, 化學機械裝置의 防蝕或은 各種 Pipe, Valve, Pump 等의 配管材料의 防蝕等에 널리 利用되고 있다.